

تهیه :

کارشناس سیستم ها و روش ها :
سولماز کولیوندی



شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان
(سهامی عام)

رئیس انجارهای عمومی :
حمیدرضا بخششی

تأیید :

مدیر خرید :
سلیمان بایاخانی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی :
حمیدرضا حافظی

مدیر برنامه ریزی :
سولماز قاسملوی

دستور العمل نحوه بسته بندی اقلام

شماره سند

DT/220/WI/044-1

تصویب :

ناینده مدیریت :
محمد رضا مینایی

صاحب فرآیند
مشترکاً : خرید / پشتیبانی

محمد رضا مینایی

لیست توزیع :

- ۱ - پشتیبانی
- ۲ - انبار دریافت
- ۳ - انبار مواد
- ۴ - خرید

شماره بازنگری : ۱

تاریخ بازنگری : -

تاریخ صدور : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷



دستورالعمل نحوه بسته بندی اقلام ارسالی به شرکت

آشنایی با نحوه بسته بندی اقلام ارسالی از سوی تأمین کنندگان به داخل شرکت و الزام نحوه بسته بندی به تأمین کنندگان.

۱- هدف

دامنه کاربرد این دستورالعمل، واحد های خرید، انبار دریافت و انبار مواد شرکت می باشد.

۲- دامنه کاربرد

۱-۳- مسئولیت دریافت اقلامی که وارد کارخانه توزیع می شود و کنترل آنها بر اساس بسته بندی استاندارد، به عهده مسئول واحد دریافت می باشد.

۲-۳- مسئول کنترل و بازرگانی اقلام بسته بندی به عهده واحد بازرگانی ورود کالا می باشد.

۳-۳- مسئول اطلاع رسانی مغایرت های احتمالی اقلام بسته بندی به واحد خرید، به عهده واحد دریافت می باشد.

۴-۳- مسئول ابلاغ الزامات به تأمین کنندگان و نظارت بر رعایت آن، به عهده واحد خرید می باشد.

۴- شرح عملیات

۱- نحوه ورود اقلام به انبار دریافت:

۱-۱-۱- واحد خرید نحوه ارسال اقلام خریداری شده به شرکت را مطابق با دستورالعمل مذکور به تأمین کنندگان اطلاع رسانی می نماید و موارد الزامی نحوه بسته بندی و ارسال، توسط واحد خرید به تأمین کننده اعلام می گردد.

۱-۱-۲- تأمین کنندگان بایستی اقلام را مطابق الزام بسته بندی به شرکت ارسال کنند.

۱-۱-۳- واحد بازرگانی ورود کالا نسبت به بازرگانی آن اقدام می نماید.

۱-۱-۴- پس از تأیید بازرگانی اقلام ارسالی به شرکت، در خصوص نحوه بسته بندی، در صورت تأیید بودن، اقلام وارد انبار می شوند.


۱-۱-۵- در صورتی که بسته بندی مطابق با الزامات، صورت نگرفته باشد، مغایرت موجود توسط واحد انبار دریافت به واحد خرید اطلاع رسانی می شود.

۱-۱-۶- واحد خرید مغایرت ها را به تأمین کننده جهت رفع و تعیین تکلیف محموله، اطلاع رسانی می کند.


۲- نحوه بسته بندی صحیح اقلام:

۲-۱- نحوه ارسال پیچ و مهره و کلیه اقلامی که بسته بندی آنها به صورت کارتون می باشد.

ارسال روی پالت های انباری بر اساس یک یا چند کد، انجام می شود.




مشخصات پالت های انباری:




شکل ۱- ابعاد پالت چوبی

- ابعاد پالت می باشد. ۱۱۰*۸۰*۱۱۰.
 - زیره پالت می باشد دارای سه دریف چهارترash باشد.
 - وزن روی پالت نباید بیشتر از ۷۰۰ کیلوگرم باشد.
 - با توجه به ارتفاع قفسه های انباری ارتفاع اقلام ارسالی بدون احتساب ارتفاع پالت نباید بیشتر از ۷۰ سانتیمتر باشد.
 - حتی المقدور بر روی هر پالت می باشد اقلام هم کد قرار گیرد.
 - کلیه کارتن های ارسالی می باشد دارای لیبل مشخصات بوده و در طرفی از پالت قرار گیرد که قابلیت خواندن و کنترل بدون جابجایی را داشته باشد.
 - طبق دستورالعمل اینمی نهایت وزن هر کارتن و یا کیسه نباید بیشتر از ۲۰ کیلوگرم باشد.
- در صورت ارسال چند کد بر روی یک پالت:
- می باشد کلیه هم کدها در کتاب یکدیگر و در یک ردیف قرار گیرد (مطابق شکل ۲ و ۳).
 - تعداد کدهای کمتر بر روی سایر اقلام در پالت قرار گیرد.
 - در ردیف های وسط لیبل مشخصات باید بر روی کارتن نیز نصب گردد.

- نکته: از قرار دادن کارتنهای اقلام به صورتی که قابلیت خواندن و کنترل را نداشته جدا پرهیز گردد در غیر این صورت گزارش ورود آن تا هنگام اصلاح وضعیت ممکن نخواهد بود.



شکل ۲- نحوه قرار گیری اقلام بر اساس کد ها (نمای جانبی)



شکل ۳- نحوه قرار گیری اقلام بر اساس کد ها(نمای رویه رو)

A handwritten signature in blue ink is placed over the page footer area.

۴-۲-۲-۴- نحوه ارسال آهن آلات (رول آهن، ورق تخت، ناودانی، میلگرد، نبشی و لوله آهنی):

۴-۲-۲-۱- رول آهنی:

- برش خورده
 - الزاماً می بايست برروی پالت انباری قرار گیرد.
 - می بايست بسته بندی به صورت واتر پروف باشد.
- خام
 - بر روی تریلی کفی رول بر حمل گردد.
 - وزن نباید بیشتر از ۷ تن باشد.
 - شرایط بسته بندی واتر پروف یا outdoors (فضای آزاد) باشد.

۴-۲-۲-۲- ورق تخت:

- برروی تریلی کفی حمل گردد.
- زیر و میان کلیه بندیل ها، چهارتراش قرار گیرد.
- وزن هر بندیل نباید بیشتر از ۴/۵ تن باشد.

۴-۲-۲-۳- ناودانی، میلگرد، نبشی و لوله آهنی:

- روی تریلی و یا کامیون بغل باز شو حمل گردد.
- حتماً بر روی چهارتراش قرار گیرد.
- به صورت بندیل و با تسممه فلزی مهار گردد.
- میل گردها می بايست جهت تخلیه با جرثقیل دارای قلاب مناسب، برای هر بندیل باشد.
- وزن هر بندیل باید به صورت مشخص باشد.





۴-۲-۳- نحوه ارسال اقلام مسی و برنجی و آلومینیومی (مفتول مسی، میلگرد مسی و برنجی، فویل مس و آلومینیوم، انواع

سیم تخت و گرد):

در مورد بسته بندی سیم گرد ارسالی، سازنده باید پالت های دوکی سیم گرد را قبل از بسته بندی و ارسال، مورد بازدید قرار دهد تا در موقع حمل و نگهداری، پالت ها از محل جوش، سالم و بدون ترک باشند تا امکان انبارش این آن ها روی هم فراهم شود. در مورد پالت های چوبی سیم گرد، پایه پالت ها بایستی دارای ۳ ردیف چهارتراش، مطابق با مشخصات پالت های انباری باشد تا در موقع انبارش روی قفسه دچار شکستگی نشود.

۴-۲-۴- نحوه ارسال سایر اقلام (شن فولادی، عایق، بلسن، تخته، چرخ ترانس، انکلوژر، رنگ، ماده شستشو و مقره):

۴-۲-۴-۱- شن فولادی:

- در کارتن و بر روی پالت و حداکثر وزن ۱ تن باشد.
- برروی تریلی کفی و یا بغل بازشو حمل گردد.
- در میان تمامی پالت ها می بایست چهارتراش قرار گیرد تا در هنگام حمل و هنگام ترمزگیری به یکدیگر نچسبند تا امکان تخلیه وجود داشته باشد.
- لیفتراک خور پالت ها باید به سمت بیرون باشد، تا بتوان به وسیله لیفتراک حمل گردد.

۴-۲-۴-۲- بلسن (بلند):

- برروی پالت انباری و یا پالت های فلزی موجود در انبار مواد حمل گردد.
- نحوه قرارگیری به صورتی باشد که امکان شمارش آن وجود داشته باشد.

۴-۲-۴-۳- تخته:

- بر روی تریلی حمل گردد تا با استفاده از لیفتراک تخلیه گردد. مابین و زیر تخته ها چهارتراش قرار گیرد.
- در صورت حمل با کامیون بغل دار به صورت کامل مهار گردد تا در هنگام تخلیه امکان استفاده از جرثقیل میسر باشد.
- در صورت حمل با کامیون بغل دار حتما زیر و مابین تخته ها چهارتراش قرار گیرد تا امکان استفاده از تسممه بین آنها جهت تخلیه مقدور باشد.

شماره سند: ۱-۰۴۴/WI/220/DT
صفحه: ۶ از ۶

دستورالعمل نحوه بسته بندی اقلام
ارسالی به شرکت



شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان
(سهما می‌عام)

۴-۴-۲-۴-چرخ ترانس:

- داخل جعبه باشد.
- تسمه کشی شده باشد.
- قابل شمارش باشد.

۴-۵-۴-۲-رنگ و ماده شستشو:

- حتما روی پالت باشد.
- شرینگ شده باشد.
- لیبل به سمت بیرون باشد.
- بر روی کامیون بغل بازشو حمل گردد.

شماره بازنگری: ۱

تاریخ بازنگری: -

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷