

اندازه چهار تراش های ترانسفورماتورها

ارتفاع(سانتی متر)	عرض (سانتی متر)	طول(سانتی متر)
۳۷	X	۱۰
۱۱۰	X	۸
۱۳۰	X	۸
۱۴۲	X	۱۰
۵۵	X	۱۷
۵۵	X	۲۱
۹۰	X	۸
۱۱۰	X	۸
۱۳۰	X	۸
۱۴۰	X	۱۵
۱۴۰	X	۱۰
۲۵۰	X	۱۰