

اندازه چهار تراش های ترانسفورماتورها

ارتفاع(سانتی متر)	عرض (سانتی متر)	طول(سانتی متر)
۸	۱۰	۳۷
۸	۸	۱۱۰
۸	۸	۱۳۰
۸	۱۰	۴۲
۱۰	۱۷	۵۵
۱۰	۲۱	۵۵
۸	۸	۹۰
۸	۸	۱۱۰
۸	۸	۱۳۰
۱۰	۱۵	۱۳۰
۸	۱۰	۲۲۰
۲/۵	۱۰	۲۵۰